


■位置図 箇所番号10-1



■ 台帳図



■写真（現地の状況）



■位置図 箇所番号10-2




■ 台帳図



■写真（現地の状況）



■ 台帳図



■写真（現地の状況）



■写真（合同点検の状況）



■位置図 箇所番号10-4



■ 台帳図



■写真（現地の状況）



■位置図 箇所番号10-5



■ 台帳図



■写真（現地の状況）



■写真（合同点検の状況）



■ 台帳図




■写真（現地の状況）



■位置図 箇所番号10-7



■ 台帳図




■写真（現地の状況）



■写真（合同点検の状況）



■位置図 箇所番号10-8




■ 台帳図




■写真（現地の状況）



■位置図 箇所番号10-9



■ 台帳図




■写真（現地の状況）




■写真（合同点検の状況）



■位置図 箇所番号10-10



■ 台帳図



ペンギンインター
ナショナルスクール


■写真（現地の状況）



■位置図 箇所番号10-12



■ 台帳図



■写真（現地の状況）

